

**Productnaam:**

Strikolith Spachtelpleister PRESTIGE buiten

**Samenstelling:**

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde Prestige Spachtelpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een volle en regelmatige structuur.

Typen en korreldikten:

350 = ca. 1 mm

400 = ca. 1,5 mm

450 = ca. 2 mm

500 = ca. 3 mm

**Eigenschappen:**

Prestige Spachtelpleisters zijn reukarm, kras- en stootvast, blijvend elastisch en dampdoorlatend. Prestige Spachtelpleisters zijn weersbestendig, slagregendicht en onderhoudsarm.

**Kleuren:**

Wit en overige kleuren volgens de Strikolith kleurstemmingen waaier.

**Toepassing:**

Prestige Spachtelpleisters worden buiten en binnen toegepast als hoogwaardige decoratieve pleisters met een egale en volle korrelstructuur. Prestige Spachtelpleisters hebben daarnaast een rustig en regelmatig korrelig oppervlak.

**Technische gegevens:**

- S.G.: ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>.
- PH-waarde: ca. 8.
- Viscositeit: ca. 450 Pa.s.

**Ondergrond:**

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

**Voorbehandeling ondergrond:**

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean.

Bij toepassing binnen:

Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met Strikolith FP200 Hechtgips. Reparaties altijd volledig laten drogen. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden behandelen met één laag Strikolith Diepgrond.

Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond, nat in nat aangebracht. Na droging van de Strikolith Diepgrond, het geheel voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk buiten/binnen in de kleur van de eindafwerking.

Bij toepassing buiten:

Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond, afhankelijk van de aard en kwaliteit van de ondergrond uitvoeren met een geëigende Strikocem minerale pleister. Na volledige droging voorbehandelen met één laag Strikolith Diepgrond. Na droging van de Strikolith Diepgrond, het geheel voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk buiten/binnen in de kleur van de eindafwerking.

**Verwerking:**

Prestige Spachtelpleisters indien noodzakelijk met ca. 2% leidingwater mixen en intensief mengen. Met behulp van een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Aansluitend met een plastic spaan de korrels goed en gelijkmatig verdelen. Alle Prestige typen kunnen eveneens met een trechterpistool of geëigende spuitmachine worden aangebracht. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water. Strikolith Spachtelpleister Prestige tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden.

**Verbruik:**

Type: 350 400 450 500

Korreldikte (mm) ca.: 1 1,5 2 3

Verbruik per m2 ca.: 2,0 kg 2,5 kg 3,2 kg 4,2 kg

**Verpakking:**

17 kg in kunststof emmer.

**Opslag:**

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Prestige in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

**Bijzonderheden:**

Prestige Spachtelpleisters met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Prestige worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aan-brengen van Prestige verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.